

ホッチキスの修理・交換部品のご案内

クリーニング店のスタンダード「HP-50」

クリーニング店でタグ留め等に仕様するスタンダードなホッチキスとしてマックス製の「HP-50」を使用されているお店が多いかと思えます。1台5,000円以上する高価な機械ですが、誤って床に落としてしまい部品を破損してしまった経験はありませんか？今回は誰でも簡単に行える部品交換や主な交換部品をご案内します。



マックス(株)製 HP-50

誰でもできる簡単部品交換！

まずは誰でも簡単に行える部品交換をご案内します。一番簡単な故障はオレンジ色の部品の爪が折れて本体に固定できなくなることですが、これは部品を交換することで使用できるようになります。

「プッシュユニット」と呼ばれる部品で、オレンジ色のプラスチック部分が金属に固定されています。これを1本丸ごと交換するだけOKです。



○部分が折れてしまったら部品交換しましょう。



プッシュユニット ¥500

【上級者向け】主要交換部品のご案内



○部分は衝撃で折れやすく最も修理依頼が多い箇所です。

上記以外の箇所でも破損や部品折れが発生した場合は、本体を分解しての部品交換が必要です。特にマガジンユニットは全てを分解しないと交換できないため、腕に自信のない方は弊社へ修理をご依頼下さい。



マガジンユニット ¥1,500

握り手がガタガタしたら、右の部品の交換を。



Bハンドルユニット ¥950

弊社での修理・部品販売も行っております！

自分での修理は無理だと思ったら、ライトへ修理をご依頼下さい。メーカーへの修理依頼代行の他、簡単な修理なら弊社で行います！各種部品も常時在庫しています。

※HP-50以外の修理及び部品の販売は行っていません。

★次号もお楽しみに！

株式会社 ライト